



Prefeitura Municipal de Pracuúba – AP  
**Diário Oficial do Município**

# SUMÁRIO

## **EXECUTIVO**

---

TERMO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO –  
MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES



ESTADO DO AMAPÁ  
PREFEITURA DE PRACUÚBA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TERMO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO

A Prefeitura de Pracuúba/AP – no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:

DECLARAR, para todos os fins, que através do processo nº 02032020/01, a Prefeitura de Pracuúba/AP, ADERE ao processo licitatório, da Ata de Registro de Preço nº 009/2019-CPL/PMPBA, relativa ao Pregão Presencial (SRP) nº 008/2019 – CPL/PMPBA, destinado para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS COMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOBRAEKS, para atender as necessidades das Secretarias e fundos, pertencentes a Prefeitura de Pracuúba; de acordo com as normas estabelecidas no Termo de Referência, edital e contrato para os itens de especificações e quantidades abaixo discriminadas.

DECLARA, ainda, que todos os atos do Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços, subsequentes a esta anuência ficam desde já RATIFICADOS, salvo aqueles que alterem substancialmente o objeto, o quantitativo e o Termo de Referência.

Empresa: PAULO WILLIAN F DE SOUSA CHUCRE

CNPJ. 24.936.258/0001-62

Relação dos itens a serem aderidos:

Itens	ESPECIFICAÇÕES	QUANT. SERVIÇOS	UNID	VALOR UNITÁRIO (R\$)
1	Servidor (TROCAS DE HADWARE: REPOSIÇÃO DE HD, REPOSIÇÃO DE PROCESSADOR, REPOSIÇÃO DE MEMORIA RAM, REPOSIÇÃO DE PLACA MÃE E REPARO DE PLACA DE MÃE)	06	SERVIÇO	80,00
2	Switches HP 24 PORTAS (REPOSIÇÃO DE SWITCH)	24	SERVIÇO	80,00
3	Micro computadores Desktop STAR BYTE Celeron Dual Core Processador Intel® celeron (TROCAS DE HADWARE: REPOSIÇÃO DE HD, REPOSIÇÃO DE PROCESSADOR, REPOSIÇÃO DE MEMORIA RAM, REPOSIÇÃO DE PLACA MÃE E REPARO DE PLACA DE MÃE)	24	SERVIÇO	80,00
4	Micro computadores Desktop com processador Intel CORE I3 (TROCAS DE HADWARE: REPOSIÇÃO DE HD, REPOSIÇÃO DE PROCESSADOR, REPOSIÇÃO DE MEMORIA RAM, REPOSIÇÃO DE PLACA MÃE E REPARO DE PLACA DE MÃE)	12	SERVIÇO	80,00
5	Micro computadores Desktop com processador Intel CORE I5 (TROCAS DE HADWARE: REPOSIÇÃO DE HD, REPOSIÇÃO DE PROCESSADOR, REPOSIÇÃO DE MEMORIA RAM, REPOSIÇÃO DE PLACA MÃE E REPARO DE PLACA DE MÃE)	06	SERVIÇO	80,00
6	Impressora Brother DCP-L2540DW Lazer monocromática ( TROCA DE CILINDRO, ROLO PRESOR, PELICULA DE FUSÃO, ROLO FUSOR, REPARO DE LAMPADA DE FUSÃO, TROCA DE LASER, REPARO OU REPOSIÇÃO DE PLACA FONTE, REPARO OU REPOSIÇÃO DE PLACA LOGICA).	06	SERVIÇO	80,00
7	Impressora Samsung XPRESS M2020 Lazer monocromática ( TROCA DE CILINDRO, ROLO PRESOR, PELICULA DE FUSÃO, ROLO FUSOR, REPARO DE LAMPADA DE FUSÃO, TROCA DE LASER, REPARO OU REPOSIÇÃO DE PLACA FONTE, REPARO OU REPOSIÇÃO DE PLACA LOGICA).	06	SERVIÇO	80,00



ESTADO DO AMAPÁ  
PREFEITURA DE PRACUÚBA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

8	Impressora Brother DCP-L5652DN Lazer monocromática ( TROCA DE CILINDRO, ROLO PRESOR, PELICULA DE FUSÃO, ROLO FUSOR, REPARO DE LAMPADA DE FUSÃO, TROCA DE LASER, REPARO OU REPOSIÇÃO DE PLACA FONTE, REPARO OU REPOSIÇÃO DE PLACA LOGICA).	06	SERVIÇO	80,00
9	Impressora Samsung XPRESS M2070W Lazer monocromática ( TROCA DE CILINDRO, ROLO PRESOR, PELICULA DE FUSÃO, ROLO FUSOR, REPARO DE LAMPADA DE FUSÃO, TROCA DE LASER, REPARO OU REPOSIÇÃO DE PLACA FONTE, REPARO OU REPOSIÇÃO DE PLACA LOGICA).	06	SERVIÇO	80,00
10	Impressora Brother DCP-8080DN Lazer monocromática ( TROCA DE CILINDRO, ROLO PRESOR, PELICULA DE FUSÃO, ROLO FUSOR, REPARO DE LAMPADA DE FUSÃO, TROCA DE LASER, REPARO OU REPOSIÇÃO DE PLACA FONTE, REPARO OU REPOSIÇÃO DE PLACA LOGICA).	06	SERVIÇO	80,00
11	NoBreak APC Back-UPS 600VA/300-Watt Bivolt/115V ( REPOSIÇÃO DE BATERIA E REPARO DE PLACA LOGICA).	36	SERVIÇO	80,00
12	Micro computadores Desktop ASUS AMD com processador AMD SEMPRON SE(CPU, Teclado e Monitor) - TROCAS DE HADWARE: REPOSIÇÃO DE HD, REPOSIÇÃO DE PROCESSADOR, REPOSIÇÃO DE MEMORIA RAM, REPOSIÇÃO DE PLACA MÃE E REPARO DE PLACA DE MÃE.	36	SERVIÇO	80,00
13	Micro computadores Desktop STAR BYTE Celeron Dual Core Processador Intel® celeron ( TROCAS DE HADWARE: REPOSIÇÃO DE HD, REPOSIÇÃO DE PROCESSADOR, REPOSIÇÃO DE MEMORIA RAM, REPOSIÇÃO DE PLACA MÃE E REPARO DE PLACA DE MÃE)	30	SERVIÇO	80,00
14	Notebook Lenovo Ideapad Intel ® Core™ I3 ( TROCAS DE HARDWARE: REPOSIÇÃO DE HD, REPOSIÇÃO DE PROCESSADOR, REPOSIÇÃO DE MEMORIA RAM, REPOSIÇÃO DE PLACA MÃE E REPARO DE PLACA DE MÃE)	12	SERVIÇO	80,00
15	NoBreak APC Back-UPS 600VA/300-Watt Bivolt/115V ( REPOSIÇÃO DE BATERIA E REPARO DE PLACA LOGICA).	12	SERVIÇO	80,00
16	Micro computadores Desktop URMET DARUMA com processador Pentium Dual Core ( TROCAS DE HARDWARE: REPOSIÇÃO DE HD, REPOSIÇÃO DE PROCESSADOR, REPOSIÇÃO DE MEMORIA RAM, REPOSIÇÃO DE PLACA MÃE E REPARO DE PLACA DE MÃE)	18	SERVIÇO	80,00
17	Micro computadores Desktop com processador Intel CORE I5 ( TROCAS DE HARDWARE: REPOSIÇÃO DE HD, REPOSIÇÃO DE PROCESSADOR, REPOSIÇÃO DE MEMORIA RAM, REPOSIÇÃO DE PLACA MÃE E REPARO DE PLACA DE MÃE)	30	SERVIÇO	80,00
18	Micro computadores Desktop STAR BYTE Celeron Dual Core Processador Intel® celeron ( TROCAS DE HARDWARE: REPOSIÇÃO DE HD, REPOSIÇÃO DE PROCESSADOR, REPOSIÇÃO DE MEMORIA RAM, REPOSIÇÃO DE PLACA MÃE E REPARO DE PLACA DE MÃE)	42	SERVIÇO	80,00
19	Micro computadores Desktop Ilhas Way com processador Core® Dual core ( TROCAS DE HARDWARE: REPOSIÇÃO DE HD, REPOSIÇÃO DE PROCESSADOR, REPOSIÇÃO DE MEMORIA RAM, REPOSIÇÃO DE PLACA MÃE E REPARO DE PLACA DE MÃE)	36	SERVIÇO	80,00



ESTADO DO AMAPÁ  
PREFEITURA DE PRACUÚBA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

20	Micro computadores Desktop Qbex com processador Dual Core Processador Intel® celeron ( TROCAS DE HARDWARE: REPOSIÇÃO DE HD, REPOSIÇÃO DE PROCESSADOR, REPOSIÇÃO DE MEMORIA RAM, REPOSIÇÃO DE PLACA MÃE E REPARO DE PLACA DE MÃE)	66	SERVIÇO	80,00
21	Notebook LG A410 Intel ® Core ™ I3 ( TROCAS DE HARDWARE: REPOSIÇÃO DE HD, REPOSIÇÃO DE PROCESSADOR, REPOSIÇÃO DE MEMORIA RAM, REPOSIÇÃO DE PLACA MÃE E REPARO DE PLACA DE MÃE)	06	SERVIÇO	80,00
22	NoBreak SMS Expert NET4+ 1500VA/980-Watt Bivolt ( REPOSIÇÃO DE BATERIA E REPARO DE PLACA LOGICA).	90	SERVIÇO	80,00
23	NoBreak SMS Station II 600VA/300-Watt Bivolt ( REPOSIÇÃO DE BATERIA E REPARO DE PLACA LOGICA).	48	SERVIÇO	80,00
24	Estabilizador SMS Revolution Speedy 300-Watt Bivolt ( REPARO DE PLACA LOGICA).	42	SERVIÇO	80,00
25	Impressora Brother DCP-8157DN Lazer monocromática ( TROCA DE CILINDRO, ROLO PRESOR, PELICULA DE FUSÃO, ROLO FUSOR, REPARO DE LAMPADA DE FUSÃO, TROCA DE LASER, REPARO OU REPOSIÇÃO DE PLACA FONTE, REPARO OU REPOSIÇÃO DE PLACA LOGICA).	12	SERVIÇO	80,00
26	Impressora Brother DCP-8080DN Lazer monocromática ( TROCA DE CILINDRO, ROLO PRESOR, PELICULA DE FUSÃO, ROLO FUSOR, REPARO DE LAMPADA DE FUSÃO, TROCA DE LASER, REPARO OU REPOSIÇÃO DE PLACA FONTE, REPARO OU REPOSIÇÃO DE PLACA LOGICA).	12	SERVIÇO	80,00
27	Impressora Brother DCP-7065DN Lazer monocromática ( TROCA DE CILINDRO, ROLO PRESOR, PELICULA DE FUSÃO, ROLO FUSOR, REPARO DE LAMPADA DE FUSÃO, TROCA DE LASER, REPARO OU REPOSIÇÃO DE PLACA FONTE, REPARO OU REPOSIÇÃO DE PLACA LOGICA).	06	SERVIÇO	80,00
28	Impressora Brother DCP-L2740DW Lazer monocromática ( TROCA DE CILINDRO, ROLO PRESOR, PELICULA DE FUSÃO, ROLO FUSOR, REPARO DE LAMPADA DE FUSÃO, TROCA DE LASER, REPARO OU REPOSIÇÃO DE PLACA FONTE, REPARO OU REPOSIÇÃO DE PLACA LOGICA).	06	SERVIÇO	80,00
29	Impressora Brother DCP-L2540DW Lazer monocromática ( TROCA DE CILINDRO, ROLO PRESOR, PELICULA DE FUSÃO, ROLO FUSOR, REPARO DE LAMPADA DE FUSÃO, TROCA DE LASER, REPARO OU REPOSIÇÃO DE PLACA FONTE, REPARO OU REPOSIÇÃO DE PLACA LOGICA).	12	SERVIÇO	80,00
30	Impressora Samsung XPRESS M2070W Lazer monocromática ( TROCA DE CILINDRO, ROLO PRESOR, PELICULA DE FUSÃO, ROLO FUSOR, REPARO DE LAMPADA DE FUSÃO, TROCA DE LASER, REPARO OU REPOSIÇÃO DE PLACA FONTE, REPARO OU REPOSIÇÃO DE PLACA LOGICA).	18	SERVIÇO	80,00
31	Impressora Samsung SCX-3405 Lazer monocromática ( TROCA DE CILINDRO, ROLO PRESOR, PELICULA DE FUSÃO, ROLO FUSOR, REPARO DE LAMPADA DE FUSÃO, TROCA DE LASER, REPARO OU REPOSIÇÃO DE PLACA FONTE, REPARO OU REPOSIÇÃO DE PLACA LOGICA).	06	SERVIÇO	80,00
32	Impressora HP LazerJet P1102 monocromática ( TROCA DE CILINDRO, ROLO PRESOR, PELICULA DE FUSÃO, ROLO FUSOR, REPARO DE LAMPADA DE FUSÃO, TROCA DE LASER,	06	SERVIÇO	80,00



ESTADO DO AMAPÁ  
PREFEITURA DE PRACUÚBA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

	REPARO OU REPOSIÇÃO DE PLACA FONTE, REPARO OU REPOSIÇÃO DE PLACA LOGICA).			
33	Impressora HP LazerJet PRO M125a monocromática ( TROCA DE CILINDRO, ROLO PRESOR, PELICULA DE FUSÃO, ROLO FUSOR, REPARO DE LAMPADA DE FUSÃO, TROCA DE LASER, REPARO OU REPOSIÇÃO DE PLACA FONTE, REPARO OU REPOSIÇÃO DE PLACA LOGICA).	06	SERVIÇO	80,00
34	Impressora Epson L-395 multifuncional jato de tinta ( REPOSIÇÃO DE TRACIONADOR DE PAPEL, VACUO E DESENTUPIAMENTO DE CABEÇA DE IMPRESSÃO, REPOSIÇÃO DE CABEÇA DE IMPRESSÃO, REPOSIÇÃO DE PLACA LOGICA, REPOSIÇÃO DE FONTE D ENERGIA, REPOSIÇÃO DE APUADOR DE PAPEL).	30	SERVIÇO	80,00
35	Impressora Epson L-380 multifuncional jato de tinta ( REPOSIÇÃO DE TRACIONADOR DE PAPEL, VACUO E DESENTUPIAMENTO DE CABEÇA DE IMPRESSÃO, REPOSIÇÃO DE CABEÇA DE IMPRESSÃO, REPOSIÇÃO DE PLACA LOGICA, REPOSIÇÃO DE FONTE D ENERGIA, REPOSIÇÃO DE APUADOR DE PAPEL).	06	SERVIÇO	80,00
36	Impressora Epson L-555 multifuncional jato de tinta ( REPOSIÇÃO DE TRACIONADOR DE PAPEL, VACUO E DESENTUPIAMENTO DE CABEÇA DE IMPRESSÃO, REPOSIÇÃO DE CABEÇA DE IMPRESSÃO, REPOSIÇÃO DE PLACA LOGICA, REPOSIÇÃO DE FONTE D ENERGIA, REPOSIÇÃO DE APUADOR DE PAPEL).	06	SERVIÇO	80,00
37	Impressora Epson L-355 multifuncional jato de tinta ( REPOSIÇÃO DE TRACIONADOR DE PAPEL, VACUO E DESENTUPIAMENTO DE CABEÇA DE IMPRESSÃO, REPOSIÇÃO DE CABEÇA DE IMPRESSÃO, REPOSIÇÃO DE PLACA LOGICA, REPOSIÇÃO DE FONTE D ENERGIA, REPOSIÇÃO DE APUADOR DE PAPEL).	06	SERVIÇO	80,00
38	Impressora Epson L-220 multifuncional jato de tinta ( REPOSIÇÃO DE TRACIONADOR DE PAPEL, VACUO E DESENTUPIAMENTO DE CABEÇA DE IMPRESSÃO, REPOSIÇÃO DE CABEÇA DE IMPRESSÃO, REPOSIÇÃO DE PLACA LOGICA, REPOSIÇÃO DE FONTE D ENERGIA, REPOSIÇÃO DE APUADOR DE PAPEL).	06	SERVIÇO	80,00
39	Micro computadores Desktop com processador Intel CORE I3 ( TROCAS DE HARDWARE: REPOSIÇÃO DE HD, REPOSIÇÃO DE PROCESSADOR, REPOSIÇÃO DE MEMORIA RAM, REPOSIÇÃO DE PLACA MÃE E REPARO DE PLACA DE MÃE)	18	SERVIÇO	80,00
40	Micro computadores Desktop ASUS AMD com processador AMD SEMPRON SE(CPU, Teclado e Monitor) ( TROCAS DE HARDWARE: REPOSIÇÃO DE HD, REPOSIÇÃO DE PROCESSADOR, REPOSIÇÃO DE MEMORIA RAM, REPOSIÇÃO DE PLACA MÃE E REPARO DE PLACA DE MÃE)	06	SERVIÇO	80,00
41	Notebook Samsung intel ® core ™ I3 ( TROCAS DE HARDWARE: REPOSIÇÃO DE HD, REPOSIÇÃO DE PROCESSADOR, REPOSIÇÃO DE MEMORIA RAM, REPOSIÇÃO DE PLACA MÃE E REPARO DE PLACA DE MÃE)	06	SERVIÇO	80,00
42	NoBreak APC Back-UPS 600VA/300-Watt Bivolt/115V ( REPOSIÇÃO DE BATERIA E REPARO DE PLACA LOGICA).	06	SERVIÇO	80,00



ESTADO DO AMAPÁ  
PREFEITURA DE PRACUÚBA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

43	Impressora Brother DCP-8152DN Lazer monocromática ( TROCA DE CILINDRO, ROLO PRESOR, PELICULA DE FUSÃO, ROLO FUSOR, REPARO DE LAMPADA DE FUSÃO, TROCA DE LASER, REPARO OU REPOSIÇÃO DE PLACA FONTE, REPARO OU REPOSIÇÃO DE PLACA LOGICA).	06	SERVIÇO	80,00
44	Impressora Brother DCP-7065DN Lazer monocromática ( TROCA DE CILINDRO, ROLO PRESOR, PELICULA DE FUSÃO, ROLO FUSOR, REPARO DE LAMPADA DE FUSÃO, TROCA DE LASER, REPARO OU REPOSIÇÃO DE PLACA FONTE, REPARO OU REPOSIÇÃO DE PLACA LOGICA).	06	SERVIÇO	80,00
45	Impressora Epson L-395 multifuncional jato de tinta ( REPOSIÇÃO DE TRACIONADOR DE PAPEL, VACUO E DESENTUPIMENTO DE CABEÇA DE IMPRESSÃO, REPOSIÇÃO DE CABEÇA DE IMPRESSÃO, REPOSIÇÃO DE PLACA LOGICA, REPOSIÇÃO DE FONTE D ENERGIA, REPOSIÇÃO DE APUADOR DE PAPEL).	06	SERVIÇO	80,00
46	Micro computadores Desktop com processador Intel CORE I3 ( TROCAS DE HARDWARE: REPOSIÇÃO DE HD, REPOSIÇÃO DE PROCESSADOR, REPOSIÇÃO DE MEMORIA RAM, REPOSIÇÃO DE PLACA MÃE E REPARO DE PLACA DE MÃE)	30	SERVIÇO	80,00
47	Notebook LG A410 Intel ® Core ™ I3 ( TROCAS DE HARDWARE: REPOSIÇÃO DE HD, REPOSIÇÃO DE PROCESSADOR, REPOSIÇÃO DE MEMORIA RAM, REPOSIÇÃO DE PLACA MÃE E REPARO DE PLACA DE MÃE)	06	SERVIÇO	80,00
48	Notebook Lenovo Ideapad Intel ® Core™ I3 ( TROCAS DE HARDWARE: REPOSIÇÃO DE HD, REPOSIÇÃO DE PROCESSADOR, REPOSIÇÃO DE MEMORIA RAM, REPOSIÇÃO DE PLACA MÃE E REPARO DE PLACA DE MÃE)	06	SERVIÇO	80,00
49	Impressora Brother DCP-L2540DW Lazer monocromática ( TROCA DE CILINDRO, ROLO PRESOR, PELICULA DE FUSÃO, ROLO FUSOR, REPARO DE LAMPADA DE FUSÃO, TROCA DE LASER, REPARO OU REPOSIÇÃO DE PLACA FONTE, REPARO OU REPOSIÇÃO DE PLACA LOGICA).	06	SERVIÇO	80,00
50	Impressora HP LazerJet P1102 monocromática ( TROCA DE CILINDRO, ROLO PRESOR, PELICULA DE FUSÃO, ROLO FUSOR, REPARO DE LAMPADA DE FUSÃO, TROCA DE LASER, REPARO OU REPOSIÇÃO DE PLACA FONTE, REPARO OU REPOSIÇÃO DE PLACA LOGICA).	06	SERVIÇO	80,00
51	Impressora Epson L-220 multifuncional jato de tinta ( REPOSIÇÃO DE TRACIONADOR DE PAPEL, VACUO E DESENTUPIMENTO DE CABEÇA DE IMPRESSÃO, REPOSIÇÃO DE CABEÇA DE IMPRESSÃO, REPOSIÇÃO DE PLACA LOGICA, REPOSIÇÃO DE FONTE D ENERGIA, REPOSIÇÃO DE APUADOR DE PAPEL).	06	SERVIÇO	80,00
52	Micro computadores Desktop Ilhas Way com processador Core® Dual core ( TROCAS DE HARDWARE: REPOSIÇÃO DE HD, REPOSIÇÃO DE PROCESSADOR, REPOSIÇÃO DE MEMORIA RAM, REPOSIÇÃO DE PLACA MÃE E REPARO DE PLACA DE MÃE)	06	SERVIÇO	80,00
53	Micro computadores Desktop ASUS AMD com processador AMD SEMPRON SE(CPU, Teclado e Monitor) ( TROCAS DE HARDWARE: REPOSIÇÃO DE HD, REPOSIÇÃO DE PROCESSADOR, REPOSIÇÃO DE MEMORIA RAM, REPOSIÇÃO DE PLACA MÃE E REPARO DE PLACA DE MÃE)	174	SERVIÇO	80,00



ESTADO DO AMAPÁ  
PREFEITURA DE PRACUÚBA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

54	Micro computadores Desktop Qbex com processador Dual Core Processor Intel® celeron ( TROCAS DE HARDWARE: REPOSIÇÃO DE HD, REPOSIÇÃO DE PROCESSADOR, REPOSIÇÃO DE MEMORIA RAM, REPOSIÇÃO DE PLACA MÃE E REPARO DE PLACA DE MÃE)	150	SERVIÇO	80,00
55	Micro computadores Desktop InforGame com processador Intel® Core i3 ( TROCAS DE HARDWARE: REPOSIÇÃO DE HD, REPOSIÇÃO DE PROCESSADOR, REPOSIÇÃO DE MEMORIA RAM, REPOSIÇÃO DE PLACA MÃE E REPARO DE PLACA DE MÃE)	06	SERVIÇO	80,00
56	Micro computadores Desktop LG Dual Core Processor Intel® Dual Core ( TROCAS DE HARDWARE: REPOSIÇÃO DE HD, REPOSIÇÃO DE PROCESSADOR, REPOSIÇÃO DE MEMORIA RAM, REPOSIÇÃO DE PLACA MÃE E REPARO DE PLACA DE MÃE)	90	SERVIÇO	80,00
57	Micro computadores Desktop InforGame com processador Intel® Core i5 ( TROCAS DE HARDWARE: REPOSIÇÃO DE HD, REPOSIÇÃO DE PROCESSADOR, REPOSIÇÃO DE MEMORIA RAM, REPOSIÇÃO DE PLACA MÃE E REPARO DE PLACA DE MÃE)	18	SERVIÇO	80,00
58	NoBreak SMS Expert NET4+ 1500VA/980-Watt Bivolt ( REPOSIÇÃO DE BATERIA E REPARO DE PLACA LOGICA).	84	SERVIÇO	80,00
59	NoBreak SMS Station II 600VA/300-Watt Bivolt ( REPOSIÇÃO DE BATERIA E REPARO DE PLACA LOGICA).	60	SERVIÇO	80,00
60	NoBreak APC Back-UPS 600VA/300-Watt Bivolt/115V ( REPOSIÇÃO DE BATERIA E REPARO DE PLACA LOGICA).	12	SERVIÇO	80,00
61	Impressora Brother DCP-L5652DN Lazer monocromática ( TROCA DE CILINDRO, ROLO PRESOR, PELICULA DE FUSÃO, ROLO FUSOR, REPARO DE LAMPADA DE FUSÃO, TROCA DE LASER, REPARO OU REPOSIÇÃO DE PLACA FONTE, REPARO OU REPOSIÇÃO DE PLACA LOGICA).	24	SERVIÇO	80,00
62	Impressora Brother DCP-8080DN Lazer monocromática ( TROCA DE CILINDRO, ROLO PRESOR, PELICULA DE FUSÃO, ROLO FUSOR, REPARO DE LAMPADA DE FUSÃO, TROCA DE LASER, REPARO OU REPOSIÇÃO DE PLACA FONTE, REPARO OU REPOSIÇÃO DE PLACA LOGICA).	06	SERVIÇO	80,00
63	Impressora Brother DCP-L2540DW Lazer monocromática ( TROCA DE CILINDRO, ROLO PRESOR, PELICULA DE FUSÃO, ROLO FUSOR, REPARO DE LAMPADA DE FUSÃO, TROCA DE LASER, REPARO OU REPOSIÇÃO DE PLACA FONTE, REPARO OU REPOSIÇÃO DE PLACA LOGICA).	24	SERVIÇO	80,00
64	Impressora Samsung XPRESS M2020 Lazer monocromática ( TROCA DE CILINDRO, ROLO PRESOR, PELICULA DE FUSÃO, ROLO FUSOR, REPARO DE LAMPADA DE FUSÃO, TROCA DE LASER, REPARO OU REPOSIÇÃO DE PLACA FONTE, REPARO OU REPOSIÇÃO DE PLACA LOGICA).	18	SERVIÇO	80,00
65	Impressora Samsung ML-1860 Lazer monocromática ( TROCA DE CILINDRO, ROLO PRESOR, PELICULA DE FUSÃO, ROLO FUSOR, REPARO DE LAMPADA DE FUSÃO, TROCA DE LASER, REPARO OU REPOSIÇÃO DE PLACA FONTE, REPARO OU REPOSIÇÃO DE PLACA LOGICA).	06	SERVIÇO	80,00



ESTADO DO AMAPÁ  
PREFEITURA DE PRACUÚBA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

66	Impressora Epson L-380 multifuncional jato de tinta ( REPOSIÇÃO DE TRACIONADOR DE PAPEL, VACUO E DESENTUPIAMENTO DE CABEÇA DE IMPRESSÃO, REPOSIÇÃO DE CABEÇA DE IMPRESSÃO, REPOSIÇÃO DE PLACA LOGICA, REPOSIÇÃO DE FONTE D ENERGIA, REPOSIÇÃO DE APUADOR DE PAPEL).	36	SERVIÇO	80,00
67	Impressora Epson L-1220 multifuncional jato de tinta ( REPOSIÇÃO DE TRACIONADOR DE PAPEL, VACUO E DESENTUPIAMENTO DE CABEÇA DE IMPRESSÃO, REPOSIÇÃO DE CABEÇA DE IMPRESSÃO, REPOSIÇÃO DE PLACA LOGICA, REPOSIÇÃO DE FONTE D ENERGIA, REPOSIÇÃO DE APUADOR DE PAPEL).	06	SERVIÇO	80,00
68	Impressora HP DeskJet 1000 multifuncional jato de tinta ( REPOSIÇÃO DE PLACA LOGICA, REPOSIÇÃO DE CARRO DE IMPRESSÃO, EMGRENAGENS.	06	SERVIÇO	80,00
69	Micro computadores Desktop com processador Intel CORE I3 ( TROCAS DE HARDWARE: REPOSIÇÃO DE HD, REPOSIÇÃO DE PROCESSADOR, REPOSIÇÃO DE MEMORIA RAM, REPOSIÇÃO DE PLACA MÃE E REPARO DE PLACA DE MÃE)	06	SERVIÇO	80,00
70	Impressora Brother DCP-L2740DW Lazer monocromática ( TROCA DE CILINDRO, ROLO PRESOR, PELICULA DE FUSÃO, ROLO FUSOR, REPARO DE LAMPADA DE FUSÃO, TROCA DE LASER, REPARO OU REPOSIÇÃO DE PLACA FONTE, REPARO OU REPOSIÇÃO DE PLACA LOGICA).	06	SERVIÇO	80,00
71	Micro computadores Desktop InforGame com processador Intel ® Core i3 ( TROCAS DE HARDWARE: REPOSIÇÃO DE HD, REPOSIÇÃO DE PROCESSADOR, REPOSIÇÃO DE MEMORIA RAM, REPOSIÇÃO DE PLACA MÃE E REPARO DE PLACA DE MÃE)	06	SERVIÇO	80,00
72	Impressora Brother DCP-8152DN Lazer monocromática ( TROCA DE CILINDRO, ROLO PRESOR, PELICULA DE FUSÃO, ROLO FUSOR, REPARO DE LAMPADA DE FUSÃO, TROCA DE LASER, REPARO OU REPOSIÇÃO DE PLACA FONTE, REPARO OU REPOSIÇÃO DE PLACA LOGICA).	06	SERVIÇO	80,00
73	Micro computadores Desktop STAR BYTE Celeron Dual Core Processador Intel® celeron ( TROCAS DE HARDWARE: REPOSIÇÃO DE HD, REPOSIÇÃO DE PROCESSADOR, REPOSIÇÃO DE MEMORIA RAM, REPOSIÇÃO DE PLACA MÃE E REPARO DE PLACA DE MÃE)	30	SERVIÇO	80,00
74	Micro computadores Desktop com processador Intel CORE I3 ( TROCAS DE HARDWARE: REPOSIÇÃO DE HD, REPOSIÇÃO DE PROCESSADOR, REPOSIÇÃO DE MEMORIA RAM, REPOSIÇÃO DE PLACA MÃE E REPARO DE PLACA DE MÃE)	66	SERVIÇO	80,00
75	Micro computadores Desktop com processador Intel CORE I5 ( TROCAS DE HARDWARE: REPOSIÇÃO DE HD, REPOSIÇÃO DE PROCESSADOR, REPOSIÇÃO DE MEMORIA RAM, REPOSIÇÃO DE PLACA MÃE E REPARO DE PLACA DE MÃE)	24	SERVIÇO	80,00
76	Notebook Lenovo Ideapad Intel ® Core™ I3 ( TROCAS DE HARDWARE: REPOSIÇÃO DE HD, REPOSIÇÃO DE PROCESSADOR, REPOSIÇÃO DE MEMORIA RAM, REPOSIÇÃO DE PLACA MÃE E REPARO DE PLACA DE MÃE)	06	SERVIÇO	80,00





ESTADO DO AMAPÁ  
PREFEITURA DE PRACUÚBA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

77	NoBreak SMS Expert NET4+ 1500VA/980-Watt Bivolt ( REPOSIÇÃO DE BATERIA E REPARO DE PLACA LOGICA).	18	SERVIÇO	80,00
78	Impressora Brother DCP-L5652DN Lazer monocromática ( TROCA DE CILINDRO, ROLO PRESOR, PELICULA DE FUSÃO, ROLO FUSOR, REPARO DE LAMPADA DE FUSÃO, TROCA DE LASER, REPARO OU REPOSIÇÃO DE PLACA FONTE, REPARO OU REPOSIÇÃO DE PLACA LOGICA).	06	SERVIÇO	80,00
79	Impressora Brother DCP-8080DN Lazer monocromática ( TROCA DE CILINDRO, ROLO PRESOR, PELICULA DE FUSÃO, ROLO FUSOR, REPARO DE LAMPADA DE FUSÃO, TROCA DE LASER, REPARO OU REPOSIÇÃO DE PLACA FONTE, REPARO OU REPOSIÇÃO DE PLACA LOGICA).	06	SERVIÇO	80,00
80	Impressora Brother DCP-8060D Lazer monocromática ( TROCA DE CILINDRO, ROLO PRESOR, PELICULA DE FUSÃO, ROLO FUSOR, REPARO DE LAMPADA DE FUSÃO, TROCA DE LASER, REPARO OU REPOSIÇÃO DE PLACA FONTE, REPARO OU REPOSIÇÃO DE PLACA LOGICA).	06	SERVIÇO	80,00
81	Impressora Brother DCP-1617NM Lazer monocromática ( TROCA DE CILINDRO, ROLO PRESOR, PELICULA DE FUSÃO, ROLO FUSOR, REPARO DE LAMPADA DE FUSÃO, TROCA DE LASER, REPARO OU REPOSIÇÃO DE PLACA FONTE, REPARO OU REPOSIÇÃO DE PLACA LOGICA).	18	SERVIÇO	80,00
82	Impressora Epson L-375 multifuncional jato de tinta ( REPOSIÇÃO DE TRACIONADOR DE PAPEL, VACUO E DESENTUPIMENTO DE CABEÇA DE IMPRESSÃO, REPOSIÇÃO DE CABEÇA DE IMPRESSÃO, REPOSIÇÃO DE PLACA LOGICA, REPOSIÇÃO DE FONTE D ENERGIA, REPOSIÇÃO DE APUADOR DE PAPEL).	06	SERVIÇO	80,00
<b>VALOR GLOBAL PARA 12(DOZE) MESES</b>				<b>R\$ 143.520,00</b>
VALOR ESTIMADO PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS				R\$ 20.000,00

Pracuúba/AP, 26 de março de 2020.

BELIZE CONCEIÇÃO COSTA RAMOS  
Prefeita de Pracuúba